






KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01-359
Датум: 07.04.2016.године

**ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ОПРЕМЕ У
РЕНТГЕН КАБИНЕТУ И ПРОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ
СА ПОТРЕБАМА СЛУЖБИ НА КЛИНИЦИ ЗА
СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ**

| Број процедуре | Датум израде процедуре | Датум измене процедуре |
|---|---|---|
| 3.13. | 07.04.2016 | |
| Процедуру израдио Др Милан Спасић  | | Процедуру оверио директор Доц.др Александар Митић  |
| Тим за стоматолошку здравствену заштиту  |  | |

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax. +381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01- 359
Датум: 07.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 07.04.2016.године

**ПРОЦЕДУРУ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ОПРЕМЕ У РЕНТГЕН КАБИНЕТУ И ПРОЦЕНА
УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПОТРЕБАМА СЛУЖБИ НА КЛИНИЦИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ**

Овом процедуром утврђује се начин процене стања опреме у рентген кабинету.

Процедура је намењена запосленима који раде у рентген кабинету.

Апарати у кабинету за рентген емитују јонизујуће зрачење које штетно делује на здравље рентген техничара и на пацијенте. Зато је потребно стално пратити стање апарата у радиолошкој дијагностици и анализирати да ли задовољава све стандарде и испоњава све услове за безбедан рад.

За контролу спровођења ове Процедуре одговоран је начелник Службе за оралну хирургију и доктор надлежан за контролу рада рентген апарата, а затим и особље запослено у рентген кабинету.

У рентген кабинету на Клиници за стоматологију Ниш у функцији су следећи апарати за које Клиника поседује лиценцу и дозволу за рад:

- Ортопан аналогни Villa Rotograph Plus,
- Дентални рентген аналогни „ЕИ“ и
- Ортопан дигитални Carestream Health.

Апарати су инсталирани у просторији која задовољава све стандарде и контролишу се једном годишње од стране овлашћених сервисера.

На рентген апаратима се једном годишње врше мерења зрачења, а мерење врши установа која је за то регистрована и која Клинику дужна писаним путем да достави извештај о контроли апарата. Уколико се покаже да апарат не задовољава прописане услове, Клиника је у обавези да апарат на испитивање и поправку у што краћем року пошаље на сервис, а установа која контролише рад извира јонизујућег зрачења забрањује рад на том апарату до момента отклањања уочених неправилности.

Сваки нови апарат који се инсталира не сме бити пуштен у рад без претходног испитивања и мерења зрачења, као и до добијања лиценце за пуштање у рад.

Сви запослени у рентген кабинету дужни су да врше евиденцију о свим кваровима и оштећењима апарата и да о томе обавештавају сервисере при њиховом доласку.



ДИРЕКТОР,

Доц др Александар Митић